

# UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE FACULDADE DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

## RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL

# Acompanhamento da Construção de uma Moradia Unifamiliar Tipo 4





Nome do autor:

MILIONE, Nkwengha João

Supervisor na UEM:

Eng° Rafael Mabunda

Supervisor na Obra:

**Eng° Juvenal Sitole** 



# UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE FACULDADE DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

# Acompanhamento da Construção de uma Moradia Unifamiliar Tipo 4

Relatório de Estágio para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Civil

Nome do autor: Supervisor na UEM: MILIONE, Nkwengha João Eng° Rafael Mabunda

Supervisor na Obra: Eng° Juvenal Sitole

## **DEDICATÓRIA**

Dedico este trabalho ao meu falecido pai, JOÃO MILIONE BASSIÃO que contribuiu bastante para a minha educação durante o pouco tempo que passamos juntos.

#### **AGRADECIMENTOS**

Em primeiro lugar gostaria de agradecer a minha mãe Fátima Raposo Luís por ter contribuído positivamente para a minha educação.

Igualmente agradeço os meus irmãos Manuela, Supinho, Pinho, Raquel e Jorge e ao meu cunhado Eunésio Balate que sempre acreditaram em mim e deram todo apoio possível.

Á minhas primas Clarice, Anica e toda família Camacho que sempre estiveram abertos para qualquer suporte que eu precisasse.

A minha noiva Maria Helena e o meu bebê Akin Milione por me proporcionarem a alegria e todo suporte sempre que precisei.

Aos meus colegas e amigos que sempre estiveram envolvidos durante a minha formação académica, José Gonsalves, Sidílio Alamo, Horácio Mpua, José Chilunzo, Júlio Tsovo, Ziad Bicá, Aurélio Mate, Helton Bendula, Ermelindo Namucaro, Levítico Rapinho.

Ao meu supervisor Engº Rafael Mabunda pela orientação e compreensão.

A empresa JJSitole em nome de Eng<sup>o</sup> Juvenal Sitole, pela oportunidade de estágio, a paciência e os conhecimentos transmitidos.

E por fim, aos DFYN (Edmar, Reginaldo, Marcelo, Bdjulaz, Ben, Mingos, Humberto, Berceles, Ricardo, Meneses, Wilton das Zicas).

#### **RESUMO**

O relatório que se segue refere-se ao Trabalho Final do curso de Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondlane, e é resultante do estágio profissional realizado na empresa de construção JJsitole Construções. O relatório aborda sobre a interação, possibilitada pelo estágio, entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso e as práticas vividas no terreno, na área de construção civil.

Foram documentados todos os aspectos técnicos relacionados com a construção de uma moradia de pequeno-médio porte, desde a sua implantação e execução dos principais elementos estruturais e não estruturais que integram a construção. Durante este exercício, cujo objecto de estudo foi uma moradia unifamiliar Tipo 4, fez-se evidência aos princípios preconizados nos regulamentos e manuais de construção que respeitam as boas práticas de engenharia, e foi feita uma reflexão pontual nas situações de erros de procedimentos ou execução que têm potencial impacto negativo sobre a qualidade final da obra e a durabilidade da mesma.

No trabalho para além da descrição do projecto (elementos de arquitectura, estrutura, hidráulica, mapas de quantidades, cronogramas de actividades), são apresentadas e descritas todas as fases que o estudante presenciou durante o estágio, desde as metodologias de execução adotadas, sua implicação directa sobre o progresso da obra e principais lições obtidas bem como recomendações de melhoria para casos futuros.

**Palavras Chave:** Moradia, Fundações, Pilares, Vigas, Lajes, Cofragem, Betonagem, Betão, Aço.

## **ÍNDICE GERAL**

| 1. | INT  | ROI  | DUÇÃO  | 1  |
|----|------|------|--|----|
|    | 1.1. | Enq  | uadramento do Estágio Profissional                       | 1  |
|    | 1.2. | Obj  | ectivos  | 1  |
|    | 1.2. | 1.   | Objectivos gerais  | 1  |
|    | 1.3. | Met  | todologia  | 2  |
|    | 1.3. | 1.   | Consultas Bibliográficas                                 | 2  |
|    | 1.3. | 2.   | Levantamento físico                                      | 2  |
|    | 1.3. | 3.   | Elaboração do relatório                                  | 2  |
| 2. | DE   | SCF  | RIÇÃO DA OBRA  | 3  |
|    | 2.1. | Cara | acterísticas do local da obra                            | 3  |
|    | 2.2. | Cara | acterísticas Arquitectónica do edifício                  | 4  |
|    | 2.3. | Proj | jecto Estrutural   | 6  |
|    | 2.4. | Mat  | teriais empregados na obra                               | 7  |
| 3. | CO   | NCE  | EITO ESTRUTURAL  | 8  |
|    | 3.1. | Beta | ão   | 8  |
|    | 3.2. | Aço  | S  | 9  |
|    | 3.2. | 1.   | Classificação dos aços                                   | 9  |
|    | 3.2. | 2.   | Distância entre varões                                   | 10 |
|    | 3.2. | 3.   | Emenda dos varões  | 10 |
|    | 3.2. | 4.   | Amarração dos varões                                     | 11 |
| 4. | FEI  | RRA  | MENTAS USADAS NA OBRA                                    | 11 |
| 5. | EQ   | UIP  | AMENTOS  | 14 |
| 6. | AR   | MAZ  | ZENAMENTO DOS MATERIAIS                                  | 15 |
|    | 6.1. | Cuid | dados a ter no armazenamento dos Materiais de Construção | 16 |
|    | 6.2. | Qua  | ntidade dos materiais                                    | 16 |
| 7. | SA   | ÚDE  | E E SEGURANÇA NO TRABALHO                                | 17 |
|    | 7.1. | Equ  | ipamento de protecção individual                         | 17 |
|    | 7.2. | Equ  | ipamentos de protecção colectiva                         | 19 |
| 8. | EQ   | UIPI | E DE TRABALHO  | 20 |
|    | 8.1. | Part | te técnica   | 20 |
|    | 8.2. | Part | te operária  | 20 |

| 9.  | CRO    | NOGRAMA DOS TRABALHOS                                      | 21 |
|-----|--------|--|----|
| 10. | EXI    | ECUÇÃO DA OBRA   | 22 |
| 1   | .0.1.  | Fundações  | 22 |
| 1   | .0.2.  | Demarcação e alinhamento dos blocos das paredes divisórias | 24 |
| 1   | .0.3.  | Pilares e Vigas de coroamento do primeiro piso             | 24 |
| 1   | 0.4.   | Laje de cobertura do primeiro piso                         | 25 |
| 1   | .0.5.  | Pilares e Vigas de coroamento do segundo piso              | 27 |
| 1   | .0.6.  | Laje de cobertura do segundo piso                          | 28 |
|     | 10.6.1 | Primeira fase:   | 28 |
|     | 10.6.2 | Segunda fase:  | 33 |
| 1   | .0.7.  | REDE HIDRAULICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.                   | 37 |
|     | 10.7.1 | Esgotos  | 37 |
|     | 10.7.2 | Sistema de drenagem de águas negras                        | 37 |
|     | 10.7.3 | Sistema de drenagem de águas brancas                       | 38 |
| 11. | СО     | NCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES                                    | 39 |
| 1   | 1.1.   | Conclusão  | 39 |
| 1   | 1.2.   | Recomendações  | 40 |
| 12. | BIB    | LIOGRAFIA  | 41 |
| 13. | AN     | EXOS   | 42 |

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

| Figura   | 1 - Planta do primeiro piso                    | 4  |
|----------|--|----|
| Figura   | 2 - Planta do segundo piso                     | 5  |
| Figura   | 3 - Alçado frontal                             | 6  |
| Figura   | 4 - Elementos estruturais                      | 7  |
| Figura   | 5 - Disposição das nervuras nos aços A500NR    | 9  |
| Figura   | 6 - Disposição das nervuras nos aços A400NR    | 10 |
| _        | <b>7</b> - Torquês                             |    |
| Figura   | 8 - Fita métrica                               | 11 |
| Figura   | 9 - Régua de alumínio                          | 11 |
| Figura   | <b>10</b> - Marreta                            | 12 |
| Figura   | 11 - Martelo de orelhas                        | 12 |
| Figura   | 12 - Colher de pedreiro                        | 12 |
| Figura   | 13 - Rebarbadora                               | 12 |
| Figura   | 14 - Berbequim                                 | 12 |
| Figura   | <b>15</b> - Pá de bico                         | 13 |
| Figura   | 16 - Nível de mangueira                        | 13 |
| Figura   | 17 - Nível de bolha                            | 13 |
| Figura   | 18 - Baldes para argamassa                     | 13 |
| Figura   | 19 - Carrinho de mão                           | 14 |
| Figura   | <b>20</b> - Betoneira 320 litros               | 14 |
| Figura   | 21 - Máquina dobrador de ferro                 | 14 |
| Figura   | 22 - Escadote de madeira                       | 14 |
| Figura   | 23 - Chapas metálicas de cofragem              | 14 |
| _        | <b>24</b> - Vigotas                            |    |
| Figura   | 25 -Compactador manual                         | 14 |
| Figura   | 26 - Placas de madeira para cofragens          | 14 |
| Figura . | 27 - Reservatório de água                      | 14 |
| Figura   | 28 - Bomba de água                             | 14 |
| Figura   | 29 - Prumos metálicos                          | 14 |
| Figura   | 30 - Armazenamento de alguns materiais         | 15 |
| Figura   | 31 - Botas de protecção                        | 17 |
| Figura   | 32 - Capacete de Protecção                     | 18 |
| Figura   | 33 - Luvas de Protecção                        | 18 |
| Figura   | 34 - Óculos de Protecção                       | 18 |
| Figura   | 35 - Colete de alta visibilidade               | 18 |
| Figura   | 36 - Guarda corpos e Corrimão                  | 19 |
| Figura   | 37 - Sinalizadores de Segurança                | 19 |
| Figura   | 38 - kit de primeiros socorros                 | 19 |
| Figura   | 39 - Trabalhadores sem equipamentos adequados  | 20 |
| Figura   | 40 – Organograma da equipe de execução da obra | 21 |
|          | 41 - Assentamento de blocos                    |    |

| Figura 42 - Segregação do betão depois de betonado                               | 28 |
|--|----|
| (varanda) e da viga invertida; indicação do andamento das condutas de cabos      | 00 |
| eléctricos   | 29 |
| Figura 45 - Sequência do trabalho feito no dia da Betonagem da laje de cobertura |    |
| (varanda)  |    |
| Figura 46 - Descofragem da laje de cobertura (varanda)                           | 31 |
| Figura 47 - Viga deformada antes e depois de betonada                            | 31 |
| Figura 48 - Sequência dos trabalhos feitos para retificar a viga invertida       | 33 |
| Figura 49 - Sequência do nivelamento e colocação de prumos e barrotes            | 34 |
| Figura 50 - Sequência da montagem de chapas e colocação da malha                 | 34 |
| Figura 51 - Processo de betonagem da laje de cobertura                           |    |
| Figura 52 - Reforço de água no momento da betonagem                              |    |
| Figura 53 - Processo de descofragem da laje                                      |    |
| ÍNDICE DE TABELAS  |    |
| Tabela 1 - Betão usado na obra   |    |
| Tabela 2 - Aço usado na obra   | 9  |
| Tabela 3 - Classificação dos aços  | 10 |
| Tabela 4 - Quantidades de materiais usados na obra                               | 17 |
| Tabela 5 - Resumo das actividades executadas na obra                             | 22 |

## **SÍMBOLOS E ABREVIATURAS**

**UEM –** Universidade Eduardo Mondlane

**EP** – Estágio Profissional

TL - Trabalho de Licenciatura

**S** – Espaçamento dos varões de uma armadura.

Ø - Diâmetro

@ - Afastamento

ETAR - Estação de tratamento de águas residuais

P.V.C - Policloreto de vinila

**REBAP -** Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado.

**fck -** valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de idade.

Mpa - Mega Pascal

Ec - módulo de elasticidade do betão

gc - coeficiente de segurança relativo às características resistentes do betão

**A400 NR, A400 ER, A400 EL, A500 NR, A500 ER, A500 EL –** Designações dos tipos correntes de armaduras ordinárias.

## 1. INTRODUÇÃO

## 1.1. Enquadramento do Estágio Profissional

No âmbito do plano curricular do curso de Engenharia Civil, está reservado o último semestre do curso, o nono, para a elaboração de um trabalho de licenciatura (TL) ou um estágio profissional (EP). No final, independentemente da escolha que o estudante fizer, TL ou EP, deve-se apresentar uma dissertação ou um relatório, com cunho académico aceitável.

O estágio profissional visa proporcionar ao estudante um contacto prolongado com a parte prática do curso, possibilitando deste modo uma rápida inserção à realidade prática da área de construção civil, solidificando ainda mais os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, com a realidade no terreno.

O presente relatório de estágio profissional, ora definido como trabalho final do curso de licenciatura em Engenharia Civil é referente ao acompanhamento da construção de uma moradia unifamiliar Tipo 4, localizado no distrito da Katembe, Bairro municipal de Chali, distrito municipal 1, Quarteirão 9, realizado na empresa JJSitole Construções, LDA

## 1.2. Objectivos

### 1.2.1. Objectivos gerais

- Dotar o estudante de experiência profissional, promovendo o seu primeiro contacto prolongado com a prática e desenvolver habilidades e atitudes positivas para exercício das suas funções nesta área;
- Relacionar princípios e conceitos teóricos com a prática das actividades de engenharia civil.

## 1.2.2. Objectivos específicos

- Registar e analisar todos os processos e técnicas de construção empregues na obra.
- Fazer a verificação do cumprimento dos trabalhos e das regras de execução;

## 1.3. Metodologia

## 1.3.1. Consultas Bibliográficas

- Recolha de dados em livros,
- Artigos digitais (pela internet).

#### 1.3.2. Levantamento físico

- Contacto visual directo:
- Registo fotográfico e escrito;
- Informação transmitida pela equipa envolvida;
- Consulta de informação facultada no projecto;
- Pesquisa pessoal;
- Participação nos trabalhos desenvolvidos;
- Estudo dos vários projectos.

## 1.3.3. Elaboração do relatório

Fusão do conteúdo do levantamento físico e bibliográfico, redigindo-se todas actividades e observações constatadas ao longo da realização do estágio.

## 2. DESCRIÇÃO DA OBRA

O edifício será constituído por um bloco com 2 pisos destinados para habitação ocupando uma área de 233,8m²

### 2.1. Características do local da obra

O terreno situa-se no distrito da Katembe, Bairro de Chali, distrito municipal 1, Quarteirão 9 e tem uma área de 1611,23m² (39,52m × 40,77m).

Existe no local um muro de vedação em alvenaria com 2.5m de altura e dois portões na parte frontal, para acesso dos veículos e outo para o pessoal afecto a obra. É um terreno limpo e livre de qualquer tipo de arbustos.

O solo apresenta uma coesão baixa, e com coloração avermelhada, mas com boas características para as fundações que foram executadas (fundações superficiais).



Figura 1 - Local de implantação da obra

## 2.2. Características Arquitectônicas do edifício

O edifício compreende uma estrutura de betão armado composta por pilares, vigas, lajes maciças e divisórias feitas com blocos de alvenaria, com os seguintes compartimentos:

## Primeiro piso

- Um quarto suite com 25,743m<sup>2</sup> (Suite 2)
- Um quarto com 8,60m<sup>2</sup> (Quarto 1)
- Um quarto com 20,218m<sup>2</sup> (Quarto 2)
- Um quarto com 19,977m<sup>2</sup> (Quarto 3)
- Uma casa de banho geral com 7,664m² (WC Geral)
- Uma área de circulação com 18,832m² (Ac)




Figura 1 - Planta do primeiro piso

## Segundo piso

- Uma sala de estar de 24,946m²
- Sala de jantar com 14,496m²
- Um quarto suite com 42,089m<sup>2</sup>
- Uma área de circulação com 33,461m²
- Uma cozinha com 18,091m<sup>2</sup>
- Um escritório com 19,433m²
- Uma dispensa com 3,304m²
- Uma casa de banho com 3,044m²
- Um hall de entrada com 17,872m²




Figura 2 - Planta do segundo piso

A cobertura será executada por meio de uma laje de betão armado revestida com duas membranas de impermeabilização com acabamento de Xistos.

A habitação é dotada de bastante luz natural, pois apresenta grandes vãos envidraçados, permitindo aos utentes usufruir das condições de localização, de exposição solar e da vista envolvente.




Figura 3 - Alçado frontal

## 2.3. Projecto Estrutural

A elaboração do projecto de estabilidade ou projecto de estrutura é uma fase importante no processo de garantia da qualidade da construção.

O projecto estrutural está condicionado pela arquitectura do edifício relativamente a questões de funcionalidade, e é composto por:

- Termo de responsabilidade do Autor do Projecto;
- Memória Descritiva e Justificativa;
- Memória de cálculo no caso obtida através do programa de cálculo utilizado;
- Pormenores construtivos para a aplicação em obra.

O projeto define uma estrutura em betão armado com elementos horizontais, onde as soluções recaíram para uma laje maciça em todos os pisos. Os elementos verticais são constituídos por pilares e muros de suporte.

O projecto também define que as fundações são constituídas por sapatas isoladas associadas com vigas de fundação em todo o perímetro do edifício. Na *Figura 4* são ilustrados alguns pormenores dos principais elementos de betão armado definidos.




Figura 4 - Elementos estruturais

## 2.4. Materiais empregados na obra

- Areia vermelha
- Areia grossa
- Cimento Portland Normal 32,5 e 42,5
- Varões de aço A400ER de diâmetro Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm
- Blocos de cimento 10cmx20cmx40cm, 15cmx20cmx40cm, 20cmx20cmx40cm
- Água de rede de distribuição
- Pedra de ¾"

#### 3. CONCEITO ESTRUTURAL

#### 3.1. Betão

Tendo em conta as condições ambientais e os meios pelo qual a obra seria executada, e como a estrutura do edifício deve atender todos os requisitos de segurança, funcionalidade, custos, estabilidade e trabalhabilidade, optou-se por uma estrutura de betão armado.

O betão armado é o betão reforçado interiormente através de uma armadura de aço, cuja missão é absorver os esforços de tracção a que a massa de betão, possa ser submetida após a presa. A utilização da armadura de aço em betão, permite ultrapassar a sua baixa resistência à tracção, tornando este material muito resistente tanto à esforços de tracção como de compressão.

Na escolha do betão armado como material estrutural podemos encontrar várias vantagens assim como desvantagens.

As principais vantagens são:

- O betão armado tem uma elevada resistência à compressão em comparação aos outros materiais de construção.
- Devido à armação, esse material estrutural também pode suportar uma boa quantidade de esforços de tração.
- O custo de manutenção do betão armado é muito baixo.
- Uma estrutura em betão armado pode ser moldada de diversas maneiras e formatos.
- Exige mão-de-obra menos qualificada para sua execução, em comparação com estruturas metálicas, por exemplo.
- Boa resistência ao fogo e ao tempo.
- Boa resistência ao desgaste mecânico como choques e vibrações.

Também apresenta algumas das seguintes desvantagens:

 Tempo de execução maior do que outros sistemas de construção, devido ao tempo de cura (se não for reduzido com uso de aditivos).

- Por ser muitas vezes produzido in situ, a resistência final pode ser afectada devido a erros durante os processos de mistura e cura.
- Resistência à tracção muito inferior à do aço

Tabela 1 - Betão usado na obra

| Elemento | Betão        | fck<br>(MPa) | gc   | Tamanho máximo do agregado (mm) | Ec<br>(MPa) |
|----------|--------------|--------------|------|---------------------------------|-------------|
| Todos    | B25 (C20/25) | 20           | 1.50 | 15                              | 29000       |

## 3.2. Aços

Tabela 2 - Aço usado na obra

| Elemento | Aço  | f <sub>yk</sub><br>(MPa) | <b>g</b> s |
|----------|------|--------------------------|------------|
| Todos    | A400 | 400                      | 1.15       |

## 3.2.1. Classificação dos aços

Os aços são classificados tendo em consideração o processo de fabrico, a rugosidade da superfície e a sua capacidade resistente. Assim temos:

#### Processo de fabrico

- Aço natural (laminado a quente) (N)
- Aço endurecido a frio (E)

#### Resistência

• A400, A500

Nos aços A400 todas as nervuras de uma família são paralelas ao passo que no A500 as nervuras têm alternadamente inclinações diferentes, pelo menos de um dos lados.




Figura 5 - Disposição das nervuras nos aços A500NR




Figura 6 - Disposição das nervuras nos aços A400NR

A Aço

5 0 Classe de resistência [MPa] 0

N Lâminado a quente R Rugoso

Tabela 3 - Classificação dos aços

## 3.2.2. Distância entre varões

A distância entre varões deve permitir a betonagem e vibração do betão.

A distância livre entre varões paralelos **s** não deve ser inferior a:

 $s \ge m\acute{a}ximo \{dg + 5mm; 20mm\}$  onde  $d_g$  é a dimensão máxima do agregado

### 3.2.3. Emenda dos varões


A transmissão de forças de um varão para outro dentro do betão, pode ser efectuada por:

- Soldadura;
- Dispositivos mecânicos;
- Sobreposição de varões

Na obra, foi usada emenda de sobreposição, em que o comprimento variava entre 60cm a 80cm.

## 3.2.4. Amarração dos varões

Existem 4 tipos de amarrações de varões, nomeadamente:



#### 4. FERRAMENTAS USADAS NA OBRA



**Torquês:** ferramenta usada para corte se arames.

Figura 7 - Torquês



Fita métrica: usada para medir distâncias.

Figura 8 - Fita métrica



**Régua de alumínio:** serve como material de auxílio para nivelar acabamentos de paredes, pisos e superfícies planas.

Figura 9 - Régua de alumínio



Figura 10 - Marreta

**Marreta:** utilizado para quebrar estruturas de betão ou paredes com auxílio de ponteiros.



**Martelo de orelhas:** usado para remover ou fixar pregos em diversas superfícies.

Figura 11 - Martelo de orelhas



**Colher de pedreiro**: usado para misturar a massa e aplicar argamassa para assentamento de blocos.

Figura 12 - Colher de pedreiro



**Rebarbadora:** usado para cortar metal, madeira, telhas com relativa facilidade.

Figura 13 - Rebarbadora



Figura 14 - Berbequim

**Berbequim:** máquina que tem função principal a execução de furos.



**Pá de bico:** que serve para juntar ou carregar materiais diversos.

Figura 15 - Pá de bico



**Nível de mangueira:** utilizado para nivelar, desde a marcação da obra até o nivelamento dos pisos.

Figura 16 - Nível de mangueira



**Nível de bolha:** usado para aferir o plano horizontal.

Figura 17 - Nível de bolha



**Baldes para argamassa:** utilizado para transporte de argamassa, água, ferramentas e outros materiais.

Figura 18 - Baldes para argamassa

## 5. EQUIPAMENTOS



**Figura 21** - Máquina dobrador de ferro



**Figura 20 -** Betoneira 320 litros



**Figura 19** - Carrinho de mão



Figura 23 - Chapas metálicas de cofragem



Figura 22 - Escadote de madeira



Figura 24 - Vigotas



Figura 26 - Placas de madeira para cofragens



**Figura 26** - Reservatório de água



Figura 25 - Compactador manual



**Figura 28 -** Bomba de água



Figura 29 - Prumos metálicos

.

#### 6. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Na obra, existe um armazém que foi construído de forma permanente que servirá não só para armazenar os materiais no momento da construção, mas também será usado como armazém na fase da utilização do edifício.

Nem todos os materiais eram colocados no armazém, apenas o cimento e alguns equipamentos de pequeno porte como berbequim e rebarbadora, bomba de água, pregos e arame.

A areia, a pedra e os blocos eram colocados na zona frontal do terreno, onde havia fácil acesso para o camião basculante que fazia a entrega do material de construção.

Igualmente, o reservatório de água era colocado na zona frontal, onde dispunha-se de uma torneira de uma rede de ligação que através dela enchia-se o reservatório de água para posterior uso.

A armadura para os pilares e vigas, foram armazenados fora do armazém próximo do local onde se fazia o corte, dobragem e amarração desse material para a construção. as tábuas e chapas para cofragens eram de forma semelhante organizadas fora do armazém numa área reservada para o efeito, o mesmo acontecia com os andaimes e escadote.



Figura 30 - Armazenamento de alguns materiais





Figura 30 - Armazenamento de alguns materiais (cont.)

## 6.1. Cuidados a ter no armazenamento dos Materiais de Construção

A falta de organização adequada dos materiais de construção na obra, acarreta uma série de problemas e prejuízos como desperdícios, atrasos, acidentes e diversas outras adversidades para o responsável da obra.

Abaixo estão alguns cuidados a ter no armazenamento dos materiais:

- Aço e chapas metálicas: no caso das chapas metálicas e o aço, eles precisam ser guardados e devidamente cobertos, próximos ao local onde será efectuado o corte e modelagem desses materiais.
- Areia e pedra: deve ser colocado em um local na obra, onde será de fácil acesso para o camião realizar o descarregamento da areia e pedra. Deve se fazer uma divisória nítida entre os agregados de modo que cada material seja descarregado sem entrar em contacto com o outro. Se possível deve-se cobrir os agregados finos com uma lona para evitar o desmanche ou desmoronamento que pode ser causado pela chuva.
- Blocos: esses materiais, por serem mais resistentes, podem até ficar expostos.
   Porém, é necessário mantê-los em um local seguro, seco e protegidos do sol. devese verificar também a forma correta de empilhamento e limites de 1.5m de altura.

#### 6.2. Quantidade dos materiais

Na elaboração de um projecto existe o processo de compra de materiais até a finalização da obra. E para que o produto final seja satisfatório tanto para o dono da obra como para quem construiu, é importante que todo o processo seja pensado com muito cuidado, principalmente no que diz respeito a quantidade de materiais que será usado na obra.

Materiais em excesso podem prejudicar no valor desembolsado e quando não são suficientes corre-se o risco de não encontrar determinado item semelhante.

A tabela abaixo mostra o resumo da quantidade de materiais usados na obra em questão, e os respectivos preços que são aproximados obtiveram-se através de consultas na empresa JJSitole Construções. O mapa de quantidades completo encontrase no anexo 1.

Tabela 4 - Quantidades de materiais usados na obra

| DESCRIÇÃO                                       | UNIDADE        | QUANTIDADE | PREÇO<br>UNITARIO<br>(MT) | PREÇO TOTAL<br>DE MATERIAL<br>(MT) |
|---|----------------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| TRABALHOS PRELIMINARES                          | vg             | 1,00       |                           |                                    |
| MOVIMENTOS DE TERRA                             | m <sup>3</sup> | 57,00      | 2300,00                   | 72.800,00                          |
| BETÃO   | m <sup>3</sup> | 180,56     | 32000,00                  | 722.240,00                         |
| AÇO   | kg             | 10752,52   | 7450,00                   | 3.404.618,10                       |
| ALVENARIAS                                      | m²             | 4600,00    | 63,00                     | 138.600,00                         |
| REVESTIMENTO DE TECTOS,<br>PAREDES E PAVIMENTOS | m²             | 1954,00    | 3100,00                   | 1.068.650,00                       |
| PORTAS E JANELAS                                | un             | 220,00     | 3500,00                   | 1.211.000,00                       |
| PINTURAS  | m²             | 1025,00    | 800,00                    | 409.100,00                         |

## 7. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Para uma redução de acidentes nas obras, existem diversas medidas de segurança que podem ser adoptadas, como por exemplo o uso adequado de Equipamentos de Protecção Individual e Equipamentos de protecção Colectiva. Estes elementos são obrigatórios na construção.

### 7.1. Equipamento de protecção individual

É qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada actividade.



Botas de biqueiras e palmilhas de aço e solas antiderrapante: Têm por principal objectivo a protecção dos pés contra impactos de grande intensidade e protecção contra objectos cortantes.

Figura 31 - Botas de protecção



**Figura 32** - Capacete de Protecção

Capacete de segurança em polietileno de alta densidade: Protege os trabalhadores de quedas e choques com objectos.



**Figura 33** - Luvas de Protecção

**Luvas de protecção:** Protegem de cortes, entalamentos, arranhões, perfurações, queimaduras, irritações.



Figura 34 - Óculos de Protecção

**Óculos de protecção:** Protegem os olhos da entrada de partículas e poeiras.



**Figura 35** - Colete de alta visibilidade

**Colete de alta visibilidade:** Aumenta a visibilidade e identifica o trabalhador.

## 7.2. Equipamentos de protecção colectiva

Trata-se de todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo, destinado à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros.



**Guarda corpos e corrimão:** Evitam quedas dos trabalhadores e de objectos que possam atingir os mesmos.

**Figura 36** - Guarda corpos e Corrimão



Sinalizadores de segurança (Cones, placas, *etc*) : Usados para sinalizar qualquer possível risco no ambiente, como buraco, um piso escorregadio, *etc* 

**Figura 37 -** Sinalizadores de Segurança



Mala de primeiros socorros: equipamento indispensável e obrigatório a ter em obra, em caso de acidente.

Figura 38 - kit de primeiros socorros

Durante os trabalhos realizados na obra, a segurança estava garantida, mas não na sua totalidade, maior parte dos trabalhadores não dispunha de equipamento de protecção individual, alguns guardavam o equipamento.

É importante se atentar ao facto de que não é apenas a falta de uso dos dois tipos de equipamentos de protecção que acarreta em acidentes, mas o uso/implantação inadequado também, portanto o empregador deve fornecer os equipamentos em perfeito estado, exigir o uso, estar atento aos prazos de validade e fornecer treinamentos para

que o uso seja feito de forma correta.



Figura 39 - Trabalhadores sem equipamentos adequados

## 8. EQUIPE DE TRABALHO

Durante os trabalhos na obra, foi mobilizado um efectivo com especialidades diferentes, devendo a sua contratação ser adequada as necessidades das diferentes fases da obra. O efectivo compreendia em parte técnica e a parte operária, obedecendo o organograma apresentado na *Figura 40*.

#### 8.1. Parte técnica

A parte técnica compreendia em:

- Engenheiro de Construção Civil que efectuava a supervisão geral da obra
- Encarregado de Obra que efectuava a supervisão especifica dos trabalhos, acompanhando as medições de obra e a orientação e controlo de utilização dos equipamentos;

## 8.2. Parte operária

A parte operária compreende a maior parte da equipe afecta na obra, cada um com funções específicas.

Deste modo na parte operária integravam, nomeadamente:

- Ferreiros;
- Pedreiros;
- · Carpinteiro;
- Canalizador;
- Eletricista e Serventes.




Figura 40 – Organograma da equipe de execução da obra

Refira-se que o Estagiário foi integrado estrategicamente de forma a dar apoio às actividades executadas pelo Engenheiro Supervisor e ao Encarregado de Obra.

### 9. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS

São vários factores que podem gerar atrasos numa obra principalmente em tempos de crise e incertezas econômica, alguns factores nem são possíveis de controlar, como por exemplo os fenómenos naturais.

O cronograma é uma parte de todo planeamento da obra no qual são detalhadas as actividades a ser realizadas e a ordem delas, consequentemente é o instrumento que possibilita o avanço físico-financeiro ao longo do processo de execução do projecto.

A obra em causa foi programada para um prazo máximo de execução de cerca de 9 meses. Abaixo apresenta-se na

**Tabela 5** o resumo do período das principais actividades programadas, e no anexo 2 pode-se encontrar o cronograma completo.

Tabela 5 - Resumo das actividades executadas na obra

| TAREFAS   | DURACAO (DIAS) | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez |
|---|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| TRABALHOS PRELIMINARES                          | 15             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| MOVIMENTOS DE TERRA                             | 24             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| ESTRUTURA                                       | 96             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| ALVENARIAS                                      | 30             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| REVESTIMENTO DE TECTOS,<br>PAREDES E PAVIMENTOS | 70             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| PORTAS E JANELAS                                | 20             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| PINTURAS  | 20             |     |     |     |    |     |     |     |     |
| LIMPEZA GERAL DA OBRA                           | 5              |     |     |     |    |     |     | ·   |     |
| TOTAL   | 280            |     | -   |     |    |     |     | •   |     |

## 10. EXECUÇÃO DA OBRA

## 10.1. Fundações

Antes de qualquer trabalho de construção, primeiro deve efectuar-se a limpeza para a implantação da obra, eliminando os arbustos, árvores, etc.

Completando o processo de limpezas, procede-se a preparação para a implantação das fundações.

As fundações são elementos estruturais que têm a função de transmitir as cargas da estrutura ao terreno onde ela se apoia.

Existem vários tipos de fundações:

Fundação directa (fundação superficial ou fundação rasa) são enquadradas as sapatas que podem ser corridas, isoladas, associadas, vigas de fundação (vigas de equilíbrio) e blocos.

Fundação indirecta (fundação profunda) que podem ser constituídas por estacas, tubulões ou caixões.

Na obra em causa, o projecto define que as fundações são constituídas por sapatas isoladas associadas com vigas de fundação em todo o perímetro do edifício.

No perímetro do edifício foi executado um muro de suporte que permite o apoio periférico da laje do pavimento do rés do chão.

Para a execução das fundações foi seguida as seguintes fases:

- Nivelamento, compactação e demarcação do terreno seguindo as orientações do projecto;
- Abertura dos caboucos
- Rega e compactação do fundo escavado;
- Lançamento do betão de limpeza ao traço 1:4:7 no fundo escavado, com uma camada mínima de 7cm
- Colocação da armadura de acordo com o projecto
- Em seguida foram colocadas as cofragens, sempre conferindo as marcações dos pilares e o nível da sapata.
- Posicionamento da armadura de arranque dos pilares
- Em sequência procedia-se a betonagem da sapata e das vigas em simultâneo.

Depois da descofragem que acontecia no mínimo 24h depois da betonagem, procedeu-se a rega com água durante sete dias.

De seguida, fez-se a alvenaria de fundação que é constituída por blocos de cimento de 20cm×20cm×40cm, assentes com argamassa de cimento de traço 1:3 e com uma espessura mínima de 1.5 cm nas juntas e no assentamento.

Depois de construídas as paredes de fundação, foram betonados os pilares até a altura das paredes de fundação.

Para dar forma as vigas foram usadas tábuas de madeira e ripas para unir as tábuas para que se pudesse atingir as dimensões desejadas e assim betonou-se as vigas. O betão para a viga foi feito com o uso de uma betoneira e transportado por meio de

carrinho de mão e baldes.

As caixas de fundação foram preenchidas com solo que restavam da escavação em camadas de 50cm e devidamente compactado com auxílio de um compactador manual depois do solo ser humedecido.

Depois de preenchidas com solos da escavação, foram introduzidas nas caixas de fundação, pedra de enrocamento com 10 cm de espessura, que foi espalhada manualmente, sobre a superfície de solo compactado.

Em sequência colocou-se a armadura para a laje do pavimento térreo e a sua cofragem para a posterior fazer-se a betonagem.

## 10.2. Demarcação e alinhamento dos blocos das paredes divisórias

As alvenarias têm uma grande importância no comportamento das construções, pois para além de serem elementos que fecham os vãos, podem desempenhar funções estruturais e são componentes fundamentais para o conforto térmico e acústico das edificações.

Para ter um bom resultado na execução das paredes existem técnicas diversas a serem verificadas.

Para as paredes em alvenaria foram utilizados blocos, com três dimensões diferentes, nomeadamente, blocos de 10 (10x20x40) cm, de 15 (15x20x40) cm e de 20 (20x20x40) cm ligados por meio de argamassas de cimento e areia ao traço 1:3.

Antes do assentamento da alvenaria, estica-se o fio de nylon por toda a extensão a ser erguida a parede, esse fio servirá de guia para que a parede esteja na posição desejada.

A cada nova fiada o fio deve ser elevado a altura dos novos blocos assentados por meio de argamassa de areia e cimento. Para além do fio de nylon, para se conseguir os níveis, alinhamentos e dimensões exactas dos compartimentos, também deve usar-se o nível de bolha e fita métrica.



Figura 41 - Assentamento de blocos

## 10.3. Pilares e Vigas de coroamento do primeiro piso

Depois de assentar-se os blocos, iniciou-se com o empalme da armadura dos pilares e a cofragem dos mesmos e posterior betonagem. A secção dos pilares variava entre 40cm×20cm, 30cm×20cm e 20cm×20cm. As armaduras usadas eram de Ø12mm para os pilares estruturais e Ø10mm para os pilares não estruturais sendo Ø6mm para os estribos.

As vigas foram construídas com a secção de 40cm×20cm, e uma armadura principal constituída por varões de diâmetro de Ø10mm.

As armaduras devem ser cobertas por betão com recobrimento recomendado, pois uma superfície livre de recobrimento, significa risco de oxidação. Em contacto com o ar, a armadura pode corroer e, portanto, pela redução da sua secção, perde a respectiva capacidade de resistir aos esforços a que ela estará solicitada.

Para que isso não aconteça, alguns cuidados devem ser observados antes e durante a betonagem, como seja: vibrar o betão frequentemente a medida em que é preenchido o elemento para que não haja segregação do betão e aparecimento de vazios.

No caso da obra a vibração não foi feita com recurso a um vibrador elétrico, para tal recorreu-se ao método de apiloamento usando um bastão de varão. Entretanto em alguns pilares, mesmo usando-se esta estratégia, após a descofragem, observava-se situações pontuais de armadura a vista (vide *Figura 42*).




Figura 42 - Segregação do betão depois de betonado

## 10.4. Laje de cobertura do primeiro piso

Para a cofragem da laje de cobertura do primeiro piso foram usadas chapas de madeira de dimensões variadas em 113×53cm, 100×50cm e 113×20cm, com espessuras que por

sua vez variam de 3cm, 4cm e 5cm.

Os prumos usados tem uma secção circular oca com 6cm de diâmetro e uma espessura de 3 mm, com uma altura que variava entre 2m a 3.5m. Foram usadas vigotas do tipo "U" que tinha um comprimento variável de 3m a 5m. Primeiro foram fixados os prumos regulando a altura para o pé direito que se pretendia entre o piso térreo até o tecto, de seguida foram fixadas as vigotas. Para cada vigota, eram usados três prumos, um em cada extremidade e outro a meio vão da vigota. Para além de vigotas convencionais, usou-se igualmente pranchas de madeira como elementos horizontais. Por cima das vigotas ou barrotes foram colocadas as chapas de cofragem. Através dos reguladores de altura dos prumos as chapas de cofragens foram niveladas baixando ou subindo até o nível desejado, ou seja, até ao limite de betonagem que coincide com o topo da viga de coroamento.

Depois de fixadas as chapas de cofragens, fez-se a colocação das armaduras, cujo recobrimento foi garantido através da colocação de espaçadores com uma espessura de 30mm, fabricados na obra com uma argamassa ao traço de 1:3. Estes bloquetes permitiram manter a separação desejada entre as chapas de cofragens e a malha de armadura, mesmo com a pressão exercida durante a movimentação dos técnicos sobre a malha em todo o processo.

Por ter se optado por betonagem manual, o efectivo de operários foi aumentado, através de contratação de trabalhadores sazonais, de modo a efectuar-se a betonagem completa sem interrupções. A mistura fez-se numa betoneira manual, munida de um motor que induz a rotação que possibilita obter homogeneidade do betão em aproximadamente 5 minutos. Depois de atingida a consistência desejada é despejado o betão num local limpo para a posterior usando-se uma pá colocar nos carrinhos de mão e transportar ao local de aplicação.

A mistura usada foi de1:2:2,5 com vista a obter betão de classe B25. Toda o processo de betonagem foi monitorada pelo engenheiro responsável pela obra, e durou cerca de 10 horas, contudo cada porção da mistura do betão obtida da betoneira era completamente aplicado no local em menos de 02 horas.

Passados 15 dias fez-se a descofragem em algumas zonas da laje, porém a parte central, de momentos positivos permanecia com a cofragem até atingir uma idade de cura de 28 dias. Os trabalhos de prolongamento do edifício em altura por cima da laje continuavam logo após atingidos os 15 dias depois da betonagem.

26

#### 10.5. Pilares e Vigas de coroamento do segundo piso.

O processo de construção dos pilares e vigas do segundo piso foi similar ao do primeiro piso.

Depois da demarcação e assentamento dos blocos de alvenaria das divisórias, e concluído o processo de betonagem dos pilares, os ferreiros constituídos por três trabalhadores, preparam a armadura que seria usada nas vigas. Um deles dava forma aos varões segundo o projecto, usando uma máquina de dobragem do ferro e os outros dois faziam a armação das vigas. A armadura usada na viga era constituída por diâmetro de Ø10mm e estribos de Ø6mm com um espaçamento de cintagem de 15 cm.

Depois de se fazer a amarração, as armaduras foram assentadas no local de execução das vigas com auxílio de andaimes e escadas, salientar que em várias zonas as paredes de alvenaria por terem sido construídas antes das vigas serviram de cofragem da face inferior das vigas.

Em sequência, alguns operários preparavam a cofragem para as faces laterais das vigas usando tábuas de madeiras e ripas. Por sua vez, os pedreiros faziam a mistura manual do betão numa amassadeira ao chão usando uma pá. Para uma mistura adequada primeiro despejou-se a areia, de seguida o cimento em quantidades certas e mexeu-se até formar uma mistura uniforme, a seguir colocou-se a brita e misturou-se fazendo uma espécie de "coroa" com a mistura e por fim adiciona-se a água aos poucos, evitando que ela escorra, e misturou-se até atingir-se a consistência desejada ao betão.

Com o betão pronto fez-se a betonagem das vigas. No caso, a betonagem das vigas não foi em simultâneo por insuficiência do material de cofragem, portanto, betonavase uma parte num dia e no dia seguinte 24h depois do betão atingir a coesão, faziase a descofragem para usar o material em outras vigas subsequentes. A *Figura 43* ilustra os momentos de amarração e assentamento da armadura, colocação das madeiras de cofragem e colocação do betão fresco.



Figura 43 - Sequência dos trabalhos executados nas vigas do segundo piso

#### 10.6. Laje de cobertura do segundo piso

Para esta laje a cofragem, a armadura e a betonagem foi feita em duas fases:

A primeira consistia na cobertura da varanda que tinha como pé-direito 2.8m, e a segunda consistia na restante parte do segundo piso com o pé-direito de 3m.

#### 10.6.1. Primeira fase:

#### 10.6.1.1. Cofragem e armação da laje

Nesta primeira fase fez-se a colocação dos prumos, vigotas e chapas de cofragem obedecendo as medidas do projecto. Enquanto isso, fazia-se bloquetes com uma espessura de 3 cm ao traço de 1:3 que serviam de separadores entre a malha de armadura e as chapas de cofragem.

Para a malha, foi usada armaduras com Ø12mm e um espaçamento de 20cm. Na consola, foram usadas armaduras negativas de Ø12mm e armaduras positivas de Ø6mm.

Nesta cobertura foi colocada uma viga invertida. As vigas invertidas são vigas que se elevam a cima do nível da laje, resultando em um conjunto estrutural diferente do usual, e podem ser usadas em diversas situações com diferentes objectivos, como:

- Rebaixamento de pisos;
- Elevação da altura de topo das janelas, permitindo um maior aproveitamento da luz natural;
- Facilitar o escoramento da parte inferior da laje.

Depois da colocação das cofragens e armaduras tanto na laje assim como na viga invertida, o eletricista procedia com a instalação da tubulação eléctrica.





**Figura 44** - Preparação da cofragem e colocação de armaduras da laje de cobertura (varanda) e da viga invertida; indicação do andamento das condutas de cabos eléctricos

## 10.6.1.2. Betonagem da laje (Varanda)

A betonagem foi feita no dia seguinte depois de concluído o processo de cofragem e aumentou-se o efectivo com operários sazonais para o efeito, visto que o betão foi produzido *in-situ* com auxílio de uma betoneira manual de 360 litros.

A betonagem é uma fase que exige a atenção de todos, pois logo que se inicia a betonagem, só se pode parar depois de terminado o painel em causa. E no geral durou cerca de 10h, por se tratar apenas de coberturas das varandas.

Os trabalhos foram divididos da seguinte forma, uns transportavam a areia e a pedra usando o carinhos de mão, outros introduziam o material na betoneira e depois da mistura despejava-se o betão numa superfície limpa, outra equipa colocava o betão nos baldes usando pás, e uma outra parte da equipa carregava e fazia a entrega do betão a um grupo que encontrava-se sobre o andaime e por sua vez este grupo entregava ao outro que se posicionava por cima da plataforma a betonar e colocava o betão em carinhos de mão, e finalmente estes carinhos de mão eram conduzidos sobre tábuas de madeira até ao ponto onde deveria ser colocado o betão (vide **Figura 45**).

No local encontrava-se dois pedreiros dos quais um usava um ancinho para fazer o espalhamento do betão logo após o seu lançamento, para facilitar através de auto arranjo das partículas a eliminar espaços vazios e o outro fazia o nivelamento usando uma régua de madeira.



Figura 45 - Sequência do trabalho feito no dia da Betonagem da laje de cobertura (varanda).

#### 10.6.1.3. Descofragem da laje (Varanda)

A descofragem foi feita 15 dias depois da sua betonagem. A equipa era composta por 5 trabalhadores, os 3 desmontavam as peças, e os restantes 2 transportavam o material para armazenar em um lugar seguro e limpo.

O processo de descofragem desta laje foi muito cuidadoso por se ter utilizado de chapas metálicas pesadas, qualquer descuido poderia causar um acidente no trabalho.

Alguns prumos foram colocados na zona central e de momentos positivos da laje até aos 28 dias para suportar o peso próprio da laje durante a cura e para continuar com os trabalhos por cima da laje.





Figura 46 - Descofragem da laje de cobertura (varanda)

## 10.6.1.4. Descofragem da viga invertida

Quando se fez a descofragem da viga invertida e verificou-se desalinhamento na parte central da mesma, uma das causas desse problema foi a deficiência dos painéis de cofragens, as armaduras e os painéis de cofragem estavam fora do eixo e foi betonada sem se retificar o que originou os defeitos.





Figura 47 - Viga deformada antes e depois de betonada

Para solucionar o problema, escarificou-se a zona central da viga com auxílio a um martelo eléctrico e/ou berbequim, um martelo e um ponteiro de forma cuidadosa para não danificar a laje. Em seguida, usando a rebarbadora cortou-se os estribos e as armaduras laterais da terceira a quinta camadas que estavam deformadas e colocou-

se a armadura no seu eixo, fez-se um empalme e voltou-se a cofrar para posterior betonagem.

Como cortou-se armaduras sem função estrutural, entretanto, sem mexer a armadura principal, teoricamente espera-se não surgir problemas no futuro pelo facto do betão resistir melhor à compressão, porém, como cortou-se também estribos que são usados para combater os esforços de cisalhamento, podem surgir possíveis fissuras na viga.

## Recomendações

Diante do cenário a cima apresentado é importante:

- Efectuar análises e cálculos para verificar se a solução adoptada de facto foi viável;
- Verificar se com o corte efectuado aos estribos a viga continuará a proporcionar o devido apoio (apoio por suspensão) à laje



a) Escarificação da viga



b) Escarificação da viga



c) Corte de armadura







d) Correção do alinhamento da armadura

e) Assentamento de nova armadura e cofrage

f) Aspecto final da viga

Figura 48 - Sequência dos trabalhos feitos para retificar a viga invertida

#### 10.6.2. Segunda fase:

## 10.6.2.1. Cofragem e armação da laje de cobertura principal

Após a concretização e descofragem da laje de cobertura da varanda, fez-se a preparação da cofragem da laje de cobertura principal. Para isso, começou-se com o nivelamento das pranchas usando os níveis de mangueira, de bolha e fita métrica.

Foram usadas chapas metálicas de madeira de 240x120cm apoiadas sobre barrotes de madeira, estes por sua vez, apoiadas a outras barrotes de madeira em direcção perpendicular, e estes eram apoiados sobre os prumos metálicos devidamente distanciados.

Foi colocado plástico de polietileno nos locais onde tinha cofragens em chapas metálicas, para evitar fuga da água do betão através das juntas no momento da betonagem e afectar na hidratação do cimento que confere a resistência necessária para o betão na fase de endurecimento.

Depois desse passo, fez-se a marcação, com recurso a um giz, dos locais para a o assentamento da malha inferior no plano, respeitando os espaçamentos, e assentamento da tubulação elétrica. De seguida foram colocados os bloquetes fabricados em obra, para conferir o recobrimento necessário. Pelo facto de os varões apresentarem um comprimento de fabrico limitado, houve necessidade de fazer-se o empalme das armaduras em algumas zonas, portanto, teve-se o cuidado de não se

fazer o empalme nas zonas de momentos máximos negativos ou positivos.





Figura 49 - Sequência do nivelamento e colocação de prumos e barrotes





Figura 50 - Sequência da montagem de chapas e colocação da malha

#### 10.6.2.2. Betonagem da laje de cobertura principal

A fase de betonagem desta laje exigiu, igualmente, muita atenção pois cobria uma área enorme do edifício e o betão foi, também, produzido *in situ* usando-se uma betoneira manual 360l a diesel. Antes mesmo da betonagem, deveria verificar se todos os materiais e equipamentos necessário estavam a disposição e em quantidades suficientes, corrente eléctrica, refeição dos operários, água para mistura do betão que foi reforçada, trazida dum outro local para encher o reservatório e assim evitar-se que

acabasse durante a betonagem. Assim que se garantiu que tudo estava disponível para a betonagem iniciou-se com a produção do betão sem interrupções até se concluir a betonagem da laje.

Os trabalhos foram divididos da mesma forma que as lajes de cobertura das varandas em que parte dos operários transportavam usando carinhos de mão a areia e a pedra, outros introduziam o material na betoneira e depois da mistura na betoneira, o betão era despejado numa superfície limpa, e em seguida colocado nos baldes usando pás por uma outra equipa, era entregue a um grupo que estava sobre o andaime que por sua vez grupo entregava ao grupo que encontrava-se posicionado por cima da plataforma de cofragem e com auxílio aos carinhos de conduziam o betão sobre tábuas de madeira até ao ponto onde deveria ser despejado o betão. Os pedreiros em cima da laje faziam o nivelamento e a devida vibração para eliminar os vazios. Depois de algumas horas fezse a primeira rega do betão nas zonas onde o betão já iniciara o processo de secagem para garantir a hidratação e evitar fissuras na fase de endurecimento. A Betonagem começou das 8h e teve o seu término as 22h.



a) Despejo do betão após mistura na betoneira



b) Elevação do betão ao nível da laje





c) Transporte à zona de colocação

d) Espalhamento e nivelamento do betão

Figura 51 - Processo de betonagem da laje de cobertura







Figura 52 - Reforço de água no momento da betonagem

## 10.6.2.3. Descofragem da laje de cobertura principal

Para esta laje o processo de descofragem foi menos trabalhoso em relação a laje da varanda, poi as peças eram de madeira e menos pesadas em relação as chapas de cofragens. Para este trabalho foram necessários quatro operários, em que os dois libertavam os prumos e tiravam as chapas, os outros tiravam o material para guardar num lugar seguro. A descofragem aconteceu 15 dias depois da betonagem, e igualmente alguns prumos forma deixados nas zonas centrais de momentos positivos até aos 28 dias referente ao processo da cura.



Figura 53 - Processo de descofragem da laje

#### 10.7. REDE HIDRÁULICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

#### 10.7.1. Esgotos

A rede de esgotos será executada de acordo com as plantas do respectivo projecto.

## 10.7.2. Sistema de drenagem de águas negras

Serão conduzidas através de tubagem P.V.C. com Ø110mm no interior e com os respectivos acessórios, munidos com respectivas inspecções. Na horizontal todos os dejectos serão conduzidos para a ETAR do projecto.

Os troços horizontais serão em Ø110 conforme os casos e qualidade reconhecida.

Não serão permitidos caimentos com declive inferior a 1,5% em todos os troços horizontais.

Serão construídas caixas de inspecção necessárias com tampas em betão armado com malhasol Ø6@0.15m. A sua secção interna será de 0.50m X 0.50m e de profundidade variável conforme o caso.

#### 10.7.3. Sistema de drenagem de águas brancas

Serão conduzidas através de tubagem P.V.C. com Ø50 emprumadas com os respectivos acessórios nos locais apropriados.

Na horizontal serão utilizadas condutas em P.V.C. com Ø50 e declive não inferior a 1%. Serão construídas caixas de inspecção com tampas em betão armado com malhassol Ø6@0.15m. O fundo das mesmas será convenientemente encaleirado e acabados em bisel. A secção interna será de 0.40m x 0.40m e profundidade variável conforme o caso. Todas águas brancas serão conduzidas para a ETAR do projecto.

## 11. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

#### 11.1. Conclusão

O estágio profissional realizado na empresa JJSitole, LDA teve grande contributo para aquisição de conhecimentos relativos a construção de moradias e permitiu ao estagiário uma consolidação dos seus conhecimentos teóricos e aprendizagem de como são realizados os trabalhos de campo ligados a área de Engenharia Civil.

Um dos conceitos teóricos que se pode relacionar durante a realização do estágio é o Planeamento, pois é o princípio que define a ordem, a forma e a duração de como vai ser realizada uma tarefa. É obrigatório, antes do início dos trabalhos, proceder a um estudo elaborado e organizado a fim de encontrar o melhor caminho, contando com eventuais e incontroláveis atrasos, para não haver desvios de prazos e terminar os trabalhos, com qualidade no período estabelecido.

Durante o estágio, foi devidamente cumprida a gestão do pessoal em obra, que é uma das tarefas mais complicada devido à diferentes culturas e mentalidades dos operários. Nos dias de betonagem das lajes, aumentava-se o pessoal, contratando trabalhadores sazonais, para obter-se um bom rendimento dos operários na execução das tarefas, para que se consiga cumprir os prazos, e mesmo assim foi possível gerir o pessoal.

Mas nem todas as regras de boa execução foram cumpridas, uma delas é o traço no preparo da argamassa e betão, as quantidades dos componentes não são medidas em recipientes com o mesmo volume, originando assim, segregação dos agregados.

A relação água/cimento nem sempre era cumprida, a água usada não era quantificada num recipiente, ou seja, usava-se água com auxílio a mangueira que estava directamente ligada ao reservatório, criando assim, o excesso de água, e isso afecta a qualidade final do betão.

A água em excesso na mistura gera vazios na estrutura do betão, na forma de poros capilares e por sua vez, estes poros são responsáveis pela permeabilidade da pasta de cimento endurecida, e a permeabilidade é um dos factores que faz o betão ser mais ou menos durável. Na prática, isso quer dizer que o excesso de água aumenta a permeabilidade do betão e diminui a sua durabilidade.

E por fim, a segurança não foi cumprida à risca, a maioria dos operários não tem o bom costume de fazer o uso dos EPI's, o que pode colocar a vida e corpo dos trabalhadores em risco.

## 11.2. Recomendações

É fundamental que os diferentes sectores ligados a Engenharia continuem dando oportunidades aos estudantes finalistas e não só do curso de Engenharia Civil para que estejam integrados em ambiente de trabalho e adquiram experiências necessárias para o seu enquadramento profissional.

É de extrema importância que as empresas de Construção invistam nos equipamentos e pessoal qualificado para que se possa incrementar a produtividade das mesmas e alcance do produto final desejado.

Que as empresas disponham de técnicos de fiscalização capacitados e que os mesmos estejam em constante evolução no que concerne as novas técnicas de execução dos trabalhos de construção civil.

É recomendável que a empresa JJSitole Construções, LDA faça um bom plano de actividades, para dinamizar os trabalhos e organizar melhor a frente de trabalho.

A organização ou programação dos trabalhos não era muito clara, teve alguns dias em que não houve trabalho devido a falta de material e alguma parte do pessoal na obra.

Deve fazer o aprovisionamento do material, pelo menos 1 ou 2 dias antes do seu uso, podendo reduzir ao máximo a demora nos trabalhos.

Deve obrigar os trabalhadores a fazer o uso dos EPI's, e na falta de formação dos trabalhadores sobre a segurança e saúde, deve-se fazer a consciencialização no local da obra.

#### 12. BIBLIOGRAFIA

- Porto Editora, Junho de 2007 Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, Decreto-Lei nº 235/83, de 31 de Maio.
- 2. Edificações São Paulo, Sesi 2008 Manual de Segurança e Saúde no Trabalho
- 3. Projecto Executivo do Projecto de construção de moradia unifamiliar, Maputo 2021
- 4. J.S Brazão Farinha e A. Correia dos Reis, 1993 Tabelas Técnicas

## 13. ANEXOS


- 1. Mapas de Quantidades
- 2. Cronograma de actividades
- 3. Planta Arquitectônica
- 4. Planta Estrutural

## TERMO DE ENTREGA

| Declaro que o estudante <b>Milione</b> , <b>Nkwengha João</b> entregou na data// 2022 as |
|--|
| duas (2) cópias do relatório do seu Estágio Profissional com a referência:               |
| Intitulado: Acompanhamento da Construção de uma Moradia Unifamiliar Tipo 4.              |
|  |
| Maputo, aos, de de   |
|  |
| O chefe de secretaria  |
|  |

| d  | Nome da tarefa   | Duração  | Início       | Término      |                                      |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|    | ~  |          |              |              | Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez |
| 1  | CONSTRUÇÃO DE MORADIA<br>UNIFAMILIAR - TIPO 4              | 174 dias | Dom 02/05/21 | Qui 30/12/21 |                                      |
| 2  |  |          |              |              |                                      |
| 3  | Consignação  | 0 dias   | Dom 02/05/21 | Dom 02/05/21 | • 02/05                              |
| 4  | TRABALHOS PRELIMINARES                                     | 174 dias | Seg 03/05/21 | Qui 30/12/21 |                                      |
| 5  | Montagem de Estaleiro                                      | 10 dias  | Seg 03/05/21 | Sex 14/05/21 |                                      |
| 6  | Exploração do Estaleiro                                    | 154 dias | Seg 17/05/21 | Qui 16/12/21 |                                      |
| 7  | Desmontagem do Estaleiro                                   | 10 dias  | Sex 17/12/21 |              |                                      |
| 8  |  |          |              |              |                                      |
| 9  | MOVIMENTOS DE TERRA  | 38 dias  | Seg 17/05/21 | Qua 07/07/21 |                                      |
| 10 | Limpeza do Terreno   | 4 dias   | Seg 17/05/21 |              |                                      |
| 11 | Implantação da obra  | 4 dias   | Sex 21/05/21 | Qua 26/05/21 |                                      |
| 12 | Abertura de Caboucos                                       | 4 dias   | Qui 27/05/21 | Ter 01/06/21 |                                      |
| 13 | Rega e Compactação   | 2 dias   | Qua 02/06/21 |              |                                      |
| 14 | Aterro   | 5 dias   | Qui 24/06/21 | Qua 30/06/21 |                                      |
| 15 | Saibro (terra vermelha) para nivelamento do terreno.       | 2 dias   | Qui 01/07/21 | Sex 02/07/21 |                                      |
| 16 | Enrocamento com pedra mediana                              | 2 dias   | Seg 05/07/21 | Ter 06/07/21 | 1                                    |
| 17 | Membrana plástica de pelicula de polietileno de 100 micron | 1 dia    | -            | Qua 07/07/21 |                                      |
| 18 | <u>'</u>   |          |              |              |                                      |
| 19 | ESTRUTURA  | 104 dias | Sex 04/06/21 | Qua 27/10/21 |                                      |
| 20 | Fundação   | 33 dias  | Sex 04/06/21 | Ter 20/07/21 |                                      |
| 21 | Betão de Limpeza   | 2 dias   | Sex 04/06/21 | Seg 07/06/21 |                                      |
| 22 | Sapatas e Pilares de Arranque                              | 6 dias   | Ter 08/06/21 | Ter 15/06/21 |                                      |
| 23 | Muro de Suporte e Viga de<br>Fundação                      | 10 dias  | Qui 10/06/21 | Qua 23/06/21 |                                      |
| 24 | Laje de Pavimento  | 9 dias   | Qui 08/07/21 | Ter 20/07/21 |                                      |
| 25 | Piso 1   | 35 dias  | Qua 21/07/21 | Ter 07/09/21 |                                      |
| 26 | Pilares  | 8 dias   | Qua 21/07/21 | Sex 30/07/21 |                                      |
| 27 | Viga Lintel  | 5 dias   | Qua 01/09/21 | Ter 07/09/21 |                                      |
| 28 | Viga de Coroamento   | 8 dias   | Seg 02/08/21 | Qua 11/08/21 |                                      |
| 29 | Laje   | 9 dias   | Qui 12/08/21 | Ter 24/08/21 | 1                                    |
| 30 | Piso 2   | 46 dias  | Qua 25/08/21 | Qua 27/10/21 |                                      |
| 31 | Pilares  | 7 dias   | Qua 25/08/21 | Qui 02/09/21 | 1                                    |
| 32 | Viga Lintel  | 5 dias   |              | Qua 27/10/21 |                                      |
| 33 | Viga de Coroamento   | 8 dias   | Sex 03/09/21 |              |                                      |
| 34 | Laje   | 19 dias  |              | Seg 11/10/21 |                                      |
| 35 | Escada   | 42 dias  |              | Sex 08/10/21 |                                      |
| 36 |  |          |              |              |                                      |

| Id | Nome da tarefa                                  | Duração | Início        | Término       |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
|----|---|---------|---------------|---------------|---------|------|----------|---------|-----|----------|----------|----------|----------|---------|
|    |   |         |               |               | Tri 2/2 |      |          | ri 3/20 |     |          | Tri 4/2  |          |          | Tri 1/2 |
| 37 | ALVENARIAS                                      | 96 dias | Seg 21/06/21  | Seg 01/11/21  | Abr     | Maio | Jun<br>⊪ | Jul     | Ago | Set      | Out      | No∨<br>■ | Dez      | Jan     |
| 38 | Alvenarias de Fundação                          | 4 dias  | Seg 21/06/21  |               |         |      |          |         |     |          |          | •        |          |         |
| 39 | Alvenarias de Elevação Piso 1                   | 18 dias | •             | Sex 17/09/21  |         |      |          |         | +   | ,        |          |          |          |         |
| 40 | Alvenarias de Elevação Piso 2                   | 15 dias | Ter 12/10/21  |               |         |      |          |         | T   |          |          |          |          |         |
| 41 | 7 iivonanae de Elevação 1 les E                 | To diao | 10. 12, 10,21 | 009 017 11721 |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 42 | REVESTIMENTO DE TECTOS,<br>PAREDES E PAVIMENTOS | 87 dias | Qua 25/08/21  | Qui 23/12/21  |         |      |          |         | ı   |          |          |          |          | 1       |
| 43 | Paredes   | 56 dias | Seg 20/09/21  | Seg 06/12/21  |         |      |          |         |     | <u>-</u> |          |          | _        |         |
| 44 | Reboco em paredes Exteriores                    | 20 dias | Seg 20/09/21  | Ter 09/11/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 45 | Reboco em paredes Interiores                    | 25 dias | Seg 04/10/21  | Ter 16/11/21  |         |      |          |         |     |          | <b>)</b> |          | )        |         |
| 46 | Azulejo   | 9 dias  | Qua 24/11/21  | Seg 06/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 47 | Tectos  | 10 dias | Qua 17/11/21  | Ter 30/11/21  |         |      |          |         |     |          |          |          | <b>⊣</b> |         |
| 48 | Reboco em tectos                                | 10 dias | Qua 17/11/21  | Ter 30/11/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 49 | Pavimentos                                      | 87 dias | Qua 25/08/21  | Qui 23/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | 1       |
| 50 | Betonilha                                       | 25 dias | Qua 25/08/21  | Ter 02/11/21  |         |      |          |         |     | <b>-</b> |          |          |          |         |
| 51 | Tijoleira                                       | 13 dias | Ter 07/12/21  | Qui 23/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | ı       |
| 52 |   |         |               |               |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 53 | PORTAS E JANELAS                                | 30 dias | Qua 17/11/21  | Ter 28/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | 7       |
| 54 | Portas  | 13 dias | Qua 17/11/21  | Sex 03/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 55 | Janelas   | 17 dias | Seg 06/12/21  | Ter 28/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 56 |   |         |               |               |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 57 | PINTURAS  | 32 dias | Qua 10/11/21  | Qui 23/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | 1       |
| 58 | Paredes Exteriores                              | 14 dias | Qua 10/11/21  | Seg 29/11/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 59 | Paredes Interiores                              | 18 dias | Ter 30/11/21  | Qui 23/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | Н       |
| 60 | Tectos  | 8 dias  | Ter 14/12/21  | Qui 23/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | K       |
| 61 |   |         |               |               |         |      |          |         |     |          |          |          |          | $\perp$ |
| 62 | Limpeza Geral da Obra                           | 5 dias  | Sex 24/12/21  | Qui 30/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          |         |
| 63 | Entrega Provisória da Obra                      | 0 dias  | Qui 30/12/21  | Qui 30/12/21  |         |      |          |         |     |          |          |          |          | ♦ 30/12 |



## CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR TIPO 4

| NR.  | ART.   | DESCRIÇÃO   | UNIDADE        | QUANTIDA<br>DE | PREÇO<br>UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------|--------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|      |        | RESUMO  |                |                |                   |             |
| I    |        | TRABALHOS PRELIMINARES  |                |                |                   |             |
| II   |        | MOVIMENTOS DE TERRA   |                |                |                   |             |
| Ш    |        | BETÃO, COFRAGEM E AÇO   |                |                |                   |             |
| IV   |        | ALVENARIAS  |                |                |                   |             |
| V    |        | REVESTIMENTO DE TECTOS, PAREDES E PAVIMENTOS  |                |                |                   |             |
| VI   |        | PORTAS E JANELAS  |                |                |                   |             |
| VII  |        | PINTURAS  |                |                |                   |             |
| VIII |        | LOUÇA SANITÁRIA E TORNEIRAS   |                |                |                   |             |
|      |        |   |                |                |                   |             |
|      | 1.     | CAPÍTULO 1  |                |                |                   |             |
|      | 1.1.   | TRABALHOS PRELIMINARES  |                |                |                   |             |
|      |        | Mobilização e Desmobilização do Estaleiro   | vg             | 1,00           |                   |             |
|      | 2.     | CAPÍTULO 2  |                |                |                   |             |
|      | 2.1.   | MOVIMENTOS DE TERRA   |                |                |                   |             |
|      |        |   |                |                |                   |             |
|      | 2.1.1. | Fornecimento de saibro (terra vermelha) para nivelamento do terreno.  | m <sup>3</sup> | 40,00          | 800,00            | 32.000,00   |
|      | 2.1.2. | Fornecimento de enrocamento com <b>pedra mediana</b> , para aplicar imediatamente abaixo da laje de pavimento terreo com espessura de 10 cm | m³             | 17,00          | 1500,00           | 25.500,00   |
|      | 2.1.4. | Fornecimento de <b>membrana plástica</b> de pelicula de polietileno de 100 micron, para impermeabilização da laje térrea                    | m²             | 170,00         | 90,00             | 15.300,00   |
|      | 3.     | CAPÍTULO 3  |                |                |                   |             |
|      | 3.1.   | BETÃO E AÇO   |                |                |                   |             |
|      | 3.1.1. | Betão   |                |                |                   |             |
|      | a)     | Execução de <b>betão B15 controlado de limpeza</b> para fundações com uma espessura de 50 mm  | m <sup>3</sup> | 9,00           | 4.000,00          | 36.000,00   |
|      | b)     | Execução de betão B30 controlado para laje de pavimento   | m <sup>3</sup> | 30,00          | 4.000,00          | 120.000,00  |
|      | c)     | Execução de betão B30 controlado para sapatas e arranques.  | m³             | 11,00          | 4.000,00          | 44.000,00   |
|      | d)     | Execução de betão B30 controlado para muro de suporte e vigas de fundação.  | m³             | 38,00          | 4.000,00          | 152.000,00  |
|      | e)     | Execução de betão B30 controlado para pilares do piso 1   | m³             | 7,20           | 4.000,00          | 28.800,00   |
|      |        |   | •              |                |                   |             |


| 3.1.4.   | <u>AÇO</u>  |    |          |          |            |
|----------|---|----|----------|----------|------------|
|          |   |    |          |          |            |
| 3.1.4.1. | Fundações   |    |          |          |            |
|          |   |    |          |          |            |
| a)       | Aço para sapatas, arranque e vigas da fundação:           |    |          |          |            |
|          | - Diâmetro Ø6 mm  | kg | 113,31   | 160,00   | 18.129,41  |
|          | - Diâmetro Ø10 mm   | kg | 679,93   | 360,00   | 244.776,24 |
|          | - Diâmetro Ø12 mm   | kg | 927,07   | 450,00   | 417.182,40 |
| 3.1.4.2. | Nível + 3.00 m (Muro de Suporte e Chão do piso de frente) |    |          |          |            |
| a)       | Aço para piso de parte da frente do muro de suporte.      |    |          |          |            |
|          | - Malha Soldada com Diâmetro Ø6 mm espacados a 20cm       | kg | 32,19    | 3.200,00 | 103.008,00 |
| b)       | Aco em lajes Piso 1                                       |    |          |          |            |
|          | - Diâmetro Ø6 mm  | kg | 302,59   | 160,00   | 48.413,76  |
|          | - Diâmetro Ø8 mm  |    | 744,58   | 220,00   | 163.806,50 |
|          |   | kg |          |          |            |
|          | - Diâmetro Ø10 mm   | kg | 1.037,79 | 360,00   | 373.605,84 |
| c)       | Aco em lajes Piso 2                                       |    |          |          |            |
|          | - Diâmetro Ø6 mm  | kg | 560,11   | 160,00   | 89.616,96  |
|          | - Diâmetro Ø8 mm  | kg | 744,58   | 220,00   | 163.806,50 |
|          | - Diâmetro Ø10mm  | kg | 1.037,79 | 360,00   | 373.605,84 |
|          | - Diâmetro Ø12mm  | kg | 669,55   | 450,00   | 301.298,40 |
| 3.1.4.3  | Aço para Pilares, Vigas                                   |    |          |          |            |
| a)       | Pilares   |    |          |          |            |
| ,        | - Diâmetro Ø6 mm  | kg | 1.291,46 | 160,00   | 206.634,05 |
|          | - Diâmetro Ø12 mm   | kg | 834,36   | 450,00   | 375.464,16 |
| b)       | Vigas   |    |          |          |            |
|          | - Diâmetro Ø6 mm  | kg | 128,76   | 160,00   | 20.601,60  |
|          | - Diâmetro Ø8 mm  | kg | 608,36   | 220,00   | 133.839,64 |
|          | - Diametro Ø10 mm   |    | 1.030,08 | 360,00   | 370.828,80 |
|          | - Diametro 210 mm   | kg | 1.030,08 | 300,00   | 370.626,60 |
|          | 1   |    |          |          |            |

| ·      |  |       |          |          |            |
|--------|--|-------|----------|----------|------------|
| 4.     | CAPÍTULO 4   |       |          |          |            |
|        | ALVENARIAS   |       |          |          |            |
|        |  |       |          |          |            |
| 4.1.   | Alvenarias de Fundação   |       |          |          |            |
| 4.1.1. | Execução de alvenarias de fundação com blocos de cimento e areia com 200 mm de espessura, usando blocos maciços de betão enchidos com betão da   | m2    | 112,00   | 35,00    | 49.000,00  |
| 4.1.2. | Alvenarias de Elevação   |       |          |          |            |
|        | Fornecimento e assentamento de blocos de cimento e areia de 150 mm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5,  | m2    | 256,00   | 28,00    | 89.600,00  |
|        |  |       |          |          |            |
| 5.     | CAPÍTULO 5   |       |          |          |            |
|        | REVESTIMENTO DE TECTOS, PAREDES E PAVIMENTOS   |       |          |          |            |
| 5.1.   | Reboco em tectos   |       |          |          |            |
| 5.1.1. | Execução de reboco em tectos sob as lajes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5  | m²    | 200,00   | 350,00   | 70.000,00  |
|        | Reboco em paredes  |       |          |          |            |
| 5.1.2. | Execução de reboco em paredes interiores e exteroires com argamassa de cimento e areia 1:5, sobre alvenarias devidamente regularizada e sobre chapisco ao traco 1:3  | $m^2$ | 1.300,00 | 325,00   | 422.500,00 |
| 5.1.3. | Execução de emboço desempenado ao traço 1:5 em paredes para receber azulejos, incluindo chapisco com argamassa ao traço 1:3  | m²    | 54,00    | 325,00   | 17.550,00  |
|        | Em pavimento   |       |          |          |            |
| 5.1.4  | Execução de betonilha de enchimento/regularização ao traço 1:4 com 25 mm de espessura, devidamente desempenada em pavimentos planos  | m²    | 200,00   | 450,00   | 90.000,00  |
| 6,40   | Tijoleira de porcelana vidrada com acabamento brilhante, colocados em pavimento, com dimensões de 600x600 e 8mm de espessura, assentes com cimento cola apropriada sobre emboço (considerado separadamente), | m²    | 200,00   | 1.650,00 | 330.000,00 |

| 6.       | CAPÍTULO 6  |    |        |           |             |
|----------|---|----|--------|-----------|-------------|
| 6.1.     | PORTAS E JANELAS  |    |        |           |             |
|          | Portas  |    |        |           |             |
| 6.1.1.1. | Porta exterior em madeira maciça em chanfuta com vidro liso fosco com dimensões 0.90x2.10, e com uma folha de abrir, incluindo rede mosquiteira. Consultar o mapa de vãos.  | un | 2,00   | 85.000,00 | 170.000,00  |
| 6.1.1.2. | Porta interior em painel de alumínio anodizado de cor natural e vidro laminado liso de 6.8 mm com dimensões totais 0.90x2.10, e com uma folha de correr. Consultar o mapa de vãos.  | un | 10,00  | 52.000,00 | 520.000,00  |
|          | Janelas   |    |        |           |             |
| 6.1.2.1. | Janela em alumínio anodizado de cor natural e vidro laminado liso de 6.8 mm com dimensões 1.40x1.30, incluindo rede mosquiteira e com duas folhas de abrir. Consultar o mapa de vãos  | un | 8,00   | 15.000,00 | 120.000,00  |
| 6.1.3    | FERRAGENS PARA PORTAS, JANELAS E VARANDAS   |    |        |           |             |
| 6.1.3.1  | Fechaduras  |    |        |           |             |
|          | Fornecimento e assentamento de fechaduras, inclui roseta, Canhão, 2 keys em latão maciço, para portas principais e interiores.  | un | 12,00  | 7.000,00  | 84.000,00   |
| 6.1.3.2  | Dobradiças  |    |        |           |             |
|          | Fornecimento e assentamento de dobradiças em latão maciço com anilhas duplas.   | un | 68,00  | 250,00    | 17.000,00   |
| 6.1.3.3  | Corrimãos   |    |        |           |             |
|          | Fornecimento e assentamento de corrimãos em latão maciço para varandas, com todos os acessórios de fixação e ferragens.   | ml | 120,00 | 3.500,00  | 420.000,00  |
| 7.       | CAPÍTULO 7  |    |        |           |             |
|          | PINTURAS  |    |        |           |             |
| 7.1      | Pintura em superfícies de paredes exteriores com tinta do tipo PASCON conforme especificações Técnicas, sobre "Isolamento apropriado" da PASCON, sobre superfícies devidamente preparadas, segundo as instruções do fabricante. | m2 | 490,00 | 420,00    | 205.800,00  |
| 7.2      | Pintura em superfícies de paredes interiores com tinta do tipo "PLASCON" conforme especificações, Técnicas sobre uma de isolante Plaster Primer - PLASCON, segundo as instruções do fabricante.                                 | m2 | 535,00 | 380,00    | 203.300,00  |
| -        | TOTAL   |    | -      | •         | 7.008.408,1 |



PLANTA MOBILADA PISO 0 - ESCALA 1:100



## NOTAS DE PROJECTO

Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

## Especialidade ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta mobilada piso 0

## Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder


JUNHO DE 2021

Escalas

ARQ.01 A2



Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro



Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta Mobilada Piso -1

Especialidade

Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021

Escalas

ARQ.02 A2





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do

Project Name Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

ARQUITECTURA


Nome do Desenho: Planta Piso 1 cotada

Estágio do Projecto: Aprovação


Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021

ARQ.03 A2



Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro



E-02

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9. Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta piso -1 cotada

## Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021

Escalas

ARQ.04 A2

# CORNERSTONE NOTAS DE PROJECTO Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro Tela de xistos ecoplas sobre betonilha de regularização de pendentes C-01 Tela de xistos ecoplas sobre betonilha de regularização de pendentes Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9. Especialidade ARQUITECTURA Nome do Desenho: Planta de cobertura Estágio do Projecto: Aprovação Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder JUNHO DE 2021 Escalas

Tela de xistos ecoplas sobre betonilha de regularização de pendentes


Tela de xistos ecoplas sobre betonilha de regularização de

Tela de xistos ecoplas sobre betonilha de regularização de


ARQ.05 A2



ALÇADO FRONTAL 1:100



ALÇADO POSTERIOR 1:100



Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Alçados


Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder


JUNHO DE 2021

Escalas

ARQ.06 A2



# ALÇADO LATERAL DIREITO 1:100



ALÇADO LATERAL ESQUERDO 1:100



## NOTAS DE PROJECTO

Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Alçados laterais

Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021

Escalas

ARQ.07 A2




Todas as cotas devem ser


empreiteiro

verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em

obra e são da responsabilidade do



CORTE C-01 1:100



CORTE C-02 1:100

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de

Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9. Especialidade


# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Cortes

Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021 Escalas





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9. Especialidade


## ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Mapa de vãos\_Portas

Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021 Escalas



|                        | J-05                           | J-06                        | J-07                        |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|                        | <b>₹</b> 4.000                 | * 4.400<br>*                | 3.300                       |  |  |  |
|                        |                                |                             |                             |  |  |  |
| DESENHO                | 7.400 ÷                        | 7.400 → ← → ← → ←           | 2.400                       |  |  |  |
| VIDRO TIPO FLOAT GLASS | 4 mm                           | 4 mm                        | 4 mm<br>Não                 |  |  |  |
| VIDRO LAMINADO         | Não                            | Não                         |                             |  |  |  |
| VIDRO TEMPERADO        | Não                            | Não                         | Não                         |  |  |  |
| REDE MOSQUITEIRA       | SIM- Rede inox                 | SIM- Rede inox              | SIM- Rede inox              |  |  |  |
| FERRAGENS              | Recomendado pelo<br>fabricante | Recomendado pelo fabricante | Recomendado pelo fabricante |  |  |  |
| QUANTIDADE             | 1                              | 1                           | 1                           |  |  |  |
| ACABAMENTO             | Termo lacado cinza             | Termo lacado cinza          | Termo lacado cinza          |  |  |  |

CORNERSTONE

## NOTAS DE PROJECTO

Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Mapa de vãos Janelas

Especialidade


Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021

Escalas

ARQ.10 A2



Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

|                        | J-07                        |           |         |         |  | J-08                        |        |        |       |                                | J-09    |   |         |                             |     | J-10 |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|--|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------|---------|---|---------|-----------------------------|-----|------|-------|---------------|-------------|---|---------|----------|------|--|---|---|
| DESENHO                | 2.300                       | <i>//</i> | 4.00  ✓ | 00<br>→ | // ——————————————————————————————————— | 2:300                       | *<br>- | //<br> | 4.100 | )<br>→                         | //<br>- | * | * 2.300 | *<br>->                     |     | ←    | 4.565 | $\rightarrow$ | <del></del> | * | * 2.300 | <b>←</b> | 2.80 |  | ← | * |
| VIDRO TIPO FLOAT GLASS | 4 mm                        |           |         |         | 4 mm                                   |                             |        |        | 4 mm  |                                |         |   |         | 4 m                         | ım  |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
| VIDRO LAMINADO         | Não                         |           |         |         |  | Não                         |        |        |       |                                | Não     |   |         |                             | Não |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
| VIDRO TEMPERADO        | Não                         |           |         |         |  | Não                         |        |        |       | Não                            |         |   |         | Não                         |     |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
| REDE MOSQUITEIRA       | SIM- Rede inox              |           |         |         | SIM- Rede inox                         |                             |        |        |       | SIM- Rede inox                 |         |   |         | SIM- Rede inox              |     |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
| FERRAGENS              | Recomendado pelo fabricante |           |         |         |  | Recomendado pelo fabricante |        |        |       | Recomendado pelo<br>fabricante |         |   |         | Recomendado pelo fabricante |     |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
| QUANTIDADE             | 1                           |           |         |         |  | 1                           |        |        |       | 1                              |         |   |         | 1                           |     |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |
| ACABAMENTO             | Termo lacado cinza          |           |         |         |  | Termo lacado cinza          |        |        |       | Termo lacado cinza             |         |   |         | Termo lacado cinza          |     |      |       |               |             |   |         |          |      |  |   |   |

Título do Trabalho Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

# Especialidade ARQUITECTURA


Nome do Desenho: Mapa de vão - Janelas 2

Estágio do Projecto: Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

JUNHO DE 2021 Escalas

ARQ.11 A2





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta de implantação P-1

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.01



| P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7 P8=P9=P10=P11=P12 P13=P14=P15=P16=P17 P18=P19=P20=P21=P22 P23=P24=P25=P28=P30 P31=P32=P33=P34=P35 P36=P37=P38=P39=P42 P43=P44=P45=P46=P47 P48=P49=P50=P51=P52 P53=P54=P58 | P26              | P27                                  | P40=P41<br>P55                | P56        |   |
|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 20<br>8 12<br>4Ø12<br>Ø6a/15   | 40<br>⊗ <b>₹</b> | 20<br>04<br>6Ø12<br>Ø6a/15<br>Ø6a/15 | 30<br>2 1 2<br>4Ø12<br>Ø6a/15 | 20<br>00   | L |
| <mark>k∠.d</mark>  | <u>k å </u>      |                                      | <b>&amp;</b>                  | <u>د .</u> | F |

Laje 01

Laje de Pavimento

Fundação



# NOTAS DE PROJECTO

Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta estrutural

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

# FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.02





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho

**EST.03** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

**EST.04** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho

CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:


#### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder


### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

**EST.06** 







Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho

EST.07





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho

**EST.08** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.09





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta estrutural da laje

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho

EST.10





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

CASA NOEMIA MAUR
Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura longitudinal inferior

Estágio do Projecto:


#### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura transversal inferior

Estágio do Projecto:


#### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura transversal superior

Estágio do Projecto:


### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de

Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura longitudinal superior

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.14





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta de fundação P0

Estágio do Projecto:

### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.15





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta estrutural

Estágio do Projecto:

### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.16





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:


#### Aprovação


Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder


#### **FEVEREIRO DE 2021**


Escalas


Desenho













Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder


#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.18







Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.19





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho

CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de vigas

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho

EST.20





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Planta estrutural da laje

Estágio do Projecto:

### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.21





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura transversal inferior

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

**EST.22** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura longitudinal inferior

Estágio do Projecto:

### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

**EST.23** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura transversal superior

Estágio do Projecto:

# Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.24





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Armadura longitudinal superior

Estágio do Projecto:

### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

EST.25

| P1=P2=P3=P4<br>P5=P6=P7<br>P10=P11=P12<br>P13=P15=P18<br>P19=P20=P22<br>P26=P33=P34<br>P38=P41=P42<br>P49 | P8=P21                            | P9=P23<br>P24=P27<br>P28=P29                   | P14=P30<br>P31=P43<br>P44=P45<br>P46=P47<br>P48 | P16=P32                | P17=P37<br>P39=P40   | P25=P35                              | P36      |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 20<br>07 4Ø12<br>4Ø12<br>Ø6a/15   | 80<br>10Ø12<br>Ø6a/15<br>3xØ6a/15 | 20<br>0€ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | 30<br>02<br>4Ø12<br>Ø6a/15                      | 20<br>8Ø12<br>2xØ6a/15 | 40<br>02 \$\int \textsquare \texts | 20<br>07<br>6Ø12<br>Ø6a/15<br>Ø6a/15 | 50<br>02 |



Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Paviemento

Laje 01

Fundação

Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de

Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Promenor de estribos de pilares

Estágio do Projecto:

# Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

# FEVEREIRO DE 2021


Escalas

Desenho

EST.26



Piso 0 - Indicação muro de contenção



Piso -1 - Indicação muro de contenção



Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho #Project Name Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Muro de Contenção

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder


# FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

**EST.27** 





Corte - Indicação muro de contenção



# NOTAS DE PROJECTO

Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho #Project Name Cidade: Maputo LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho: Muro de contenção

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho

**EST.28** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

|               | LEGENDA   |
|---------------|---|
| Representação | Designação  |
|               | Contador  |
|               | Tubagem de água fria                              |
|               | Tubagem de águas quente                           |
| -             | Torneira misturadora                              |
| A             | Autoclismo  |
| _             | Prumada água fria                                 |
| M             | Valvula de retenção                               |
| A             | Torneira misturadora Autoclismo Prumada água fria |

Título do Trabalho

#### CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### **ARQUITECTURA**

Nome do Desenho: Abastecimento agua quente e fria

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM


Oper. CAD: Langa, Helder


#### **FEVEREIRO DE 2021**


Escalas


Desenho













Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

|               | LEGENDA                 |
|---------------|-------------------------|
| Representação | Designação              |
|               | Contador                |
|               | Tubagem de água fria    |
|               | Tubagem de águas quente |
| -             | Torneira misturadora    |
| A             | Autoclismo              |
| _             | Prumada água fria       |
| M             | Valvula de retenção     |

# Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### **ARQUITECTURA**

Nome do Desenho:

Detalhes de Abastecimento agua

quente e fria P.0


Estágio do Projecto:

#### Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM Oper. CAD: Langa, Helder

#### **FEVEREIRO DE 2021** Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

|               | LEGENDA   |
|---------------|---|
| Representação | Designação  |
|               | Contador  |
|               | Tubagem de água fria                              |
|               | Tubagem de águas quente                           |
| -             | Torneira misturadora                              |
| A             | Autoclismo  |
| _             | Prumada água fria                                 |
| M             | Valvula de retenção                               |
| A             | Torneira misturadora Autoclismo Prumada água fria |

#### Título do Trabalho

#### CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

#### ARQUITECTURA

Nome do Desenho:

Abastecimento agua quente e fria

P.-1

Estágio do Projecto:


#### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM
Oper. CAD: Langa, Helder

### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

|               | LEGENDA                          |
|---------------|----------------------------------|
| Representação | Designação                       |
|               | Tubagem de águas brancas         |
|               | Tubagem de águas negras          |
| œ             | Ralo sinfonado                   |
| N             | Caixa de visita de águas negras  |
|               | Caixa de visita de águas brancas |
|               |                                  |

Título do Trabalho

#### CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### **ARQUITECTURA**

Nome do Desenho:

Drenagem de aguas brancos e

negras P.0

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM Marivate DM Verific: Oper. CAD: Langa, Helder

### **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho







inc 1% PVC\_Ø100


inc 1% PVC Ø50

Detalhe 03

inc 1% PVC Ø100







🕳 ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DOS SEUS AUTORES E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA | RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIG**GR** 



#### **NOTAS DE PROJECTO**

Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

| LEGENDA       |                                  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Representação | Designação                       |  |  |  |  |
|               | Tubagem de águas brancas         |  |  |  |  |
|               | Tubagem de águas negras          |  |  |  |  |
| œ             | Ralo sinfonado                   |  |  |  |  |
|               | Caixa de visita de águas negras  |  |  |  |  |
|               | Caixa de visita de águas brancas |  |  |  |  |
|               |                                  |  |  |  |  |

# Título do Trabalho CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### **ARQUITECTURA**

Nome do Desenho:

Detalhes de Drenagem de aguas

brancos e negras P.0

Estágio do Projecto:

#### Aprovação

Desenho: Marivate DM Verific: Marivate DM


Oper. CAD: Langa, Helder

**FEVEREIRO DE 2021** 

Escalas

Desenho







Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

|               | LEGENDA                          |
|---------------|----------------------------------|
| Representação | Designação                       |
|               | Tubagem de águas brancas         |
|               | Tubagem de águas negras          |
| œ             | Ralo sinfonado                   |
| N             | Caixa de visita de águas negras  |
|               | Caixa de visita de águas brancas |
|               |                                  |

Título do Trabalho

#### CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1, Quarteirão 9.

Especialidade

#### **ARQUITECTURA**

Nome do Desenho:

Drenagem de aguas brancos e

negras P.-1

Estágio do Projecto:

#### Aprovação

Desenho: Marivate DM Marivate DM

**FEVEREIRO DE 2021** 

Oper. CAD: Langa, Helder


Escalas

Desenho

PVC Ø110

. ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DOS SEUS AUTORES E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA | RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIG🔐

**HID.06** 





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho

#### CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# ARQUITECTURA

Nome do Desenho:

Detalhes de caixas de inspensão

Estágio do Projecto:

#### Aprovação


Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM

Oper. CAD: Langa, Helder

# **FEVEREIRO DE 2021**

Escalas

Desenho





Todas as cotas devem ser verificadas e confirmadas através do projecto de arquitectura e em obra e são da responsabilidade do empreiteiro

Título do Trabalho

# CASA NOEMIA MAURICIO TEMBE

Cidade: Maputo

LocalizaÇão: KA TEMBE, Bairro municipal de Chali, distrito municipal nº 1,Quarteirão 9.

Especialidade

# **ARQUITECTURA**

Nome do Desenho:

Detalhes de fossa septica e dreno

Estágio do Projecto:

#### Aprovação

Desenho: Marivate DM
Verific: Marivate DM

Oper. CAD: Langa, Helder

#### FEVEREIRO DE 2021

Escalas

Desenho